Ersatzteilset

für Schmutzfänger aus Rotguss

Artikel Nr. 147764

Typen Nr. ETSSCHFR.G114.MW0,25



Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Beschreibung	Für Anschlussgröße G 1 1/4
Maschenweite Schmutzfänger	0,25 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84813099
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	37011401
eCl@ss 9.0	37011401
UNSPSC_Code_v190501	40161532
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Filter strainer

Material Informationen

RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHs compliant
REACH Info	no SVHC substance included

RIEGLER & Co. KG
Schützenstraße 27
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 9497-642
technik@riegler.de

Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.
Die Eignungsprüfung obliegt dem/der Anwender*in.
21.03.2026 Die angegebenen Daten stellen keine rechtlich zugesicherten Eigenschaften dar.